



научено
11.05.2021
Кенед

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Муниципальное казенное учреждение
социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
Ленинского района г. Челябинска
454010, г. Челябинск,
ул. Ш. Руставели, д. 15, т. 251-22-17,
E-mail: src Lenin15@mail.ru

Заместителю Главного
государственного инспектора
города Челябинска по пожарному
надзору

Д.Ю.Власову

Исх. от 11.05.2021 № 231
На № _____ от _____

Уважаемый Денис Юрьевич!

В ответ на Ваше представление « Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» от 05.05.2021 г. № 033926, направляем Вам информацию об устранении выявленных нарушений:

№ п/п	Наименование предписания	Ответственный, Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Система оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре находится в неисправном состоянии. Отсутствует подача звуковых и речевых сигналов во всех помещениях второго этажа п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. ст.4, ч. 1,2,3 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479 от 25.04.2012 г. п. 4.1., п 4.3. Свода правил СП313130.2009	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
2	На первом этаже на путях эвакуации эвакуационное (аварийное) освещение находится в неработоспособном состоянии. Основание: ст.4, ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
3	На первом этаже на путях эвакуации эвакуационное (аварийное) освещение находится в неработоспособном состоянии. Основание: ст.4, ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
4	Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей, ведущей на лестничную клетку в правом крыле здания	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено

	(доводчик находится в неисправном состоянии). п.14 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479. от 25.04.2012 г.		
5	Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей, ведущей на лестничную клетку в левом крыле здания (доводчик находится в неисправном состоянии). п.14 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479. от 25.04.2012 г.	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
6	Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей, ведущих на лестничные клетки второго этажа здания (доводчики отсутствуют - сняты в связи с неисправным состоянием). п.14 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479. от 25.04.2012 г.	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
7	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны в соответствии с главами 5,6,7 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в помещениях складского назначения (помещение № 19 по техническому паспорту второй этаж). п.12 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479. от 25.04.2012 г.	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
8	Помещения склада не защищены автоматической пожарной сигнализацией, а именно допущено неисправное состояние средств автоматической пожарной сигнализации в трех помещениях отдельно стоящего склада. Основание: п.54 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16.09.2020 г. № 1479 от 25.04.2012 г.	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
9	В техническом помещении – бойлерной (помещение № 55 по техническому паспорту первый этаж) допущено хранение мебели и других предметов. п. 16 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16.09.2020 года № 1479. от 25.04.2012 г.	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
10	В техническом помещении – электрощитовой (помещение № 52 по техническому паспорту первый этаж) допущено размещение и хранение горючих материалов. п. 16 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16.09.2020 года № 1479. от 25.04.2012 г.	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено
11	В помещениях музыкального зала (помещение № 22 по техническому паспорту второй этаж) для облицовки стен допущено применение материалов с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для декоративно-отделочных материалов, используемых для стен в зальном помещении здания Ф.1.1. (КМ1), не представлены. По факту для облицовки части стен на высоту 1м. от уровня пола допущено применение пластиковых панелей. Основание: ст. 4, ст. 6, ст. 134, таблица 29. Федерального закона от 22.07.08 № 123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Получена согласованная сметная документация с МКУ «Челябстройзаказчик» Подготовлено письмо в Комитет социальной политики города Челябинска о выделении денежных средств.
12	Над эвакуационными выходами в музыкальном зале (помещение № 22 по техническому паспорту второй этаж) не установлены световые	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Устранено

	оповещатели «Выход». Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, Федерального закона от 22.07.08 № 123 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3. Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.		
13	Двери помещений первого этажа, открывающиеся в общий коридор, препятствуют эвакуации, при двустороннем расположении дверей в открытом состоянии ширина при эвакуации полностью перекрывается. Основание: ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п4.3.4 СП 1.13130	Зам. Директора по АХЧ М.А.Зейферт До 30.03.2022	Сбор коммерческих предложений на приобретение и установку дверей.

С целью недопущения совершения подобных правонарушений было взято на особый контроль соблюдение правил и норм пожарной безопасности.

И.о.директора
(должность)



(подпись)

М.С.Киржацких
(расшифровка)

Исполнитель:
Зейферт М.А.
256-67-73