

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКУ СО «Социально –  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних» Ленинского  
района города Челябинска  
*О.Н.Буртасова*  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска
- 1.2. Адрес объекта 454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 937,1 кв. м  
- часть здания - \_\_\_\_\_ этаж, - \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4110 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта - 1998-1999
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения):  
полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15, E-mail: SRCLenin15@mail.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет социальной политики города Челябинска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 99-в, тел., факс (351) 729-88-48, E-mail: oро\_usr@mail.ru.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита.
- 2.2 Виды оказываемых услуг:  
- временное проживание несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  
- оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;

беспризорности несовершеннолетних:

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) в решении трудной жизненной ситуации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации;
- содействие с органами опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

2.3 Форма оказания услуг: Временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

2.6 Плановая мощность: 35 койка мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Дом одежды» проезд общественным транспортом:

Трамвай № 8,18,22

Троллейбус № 10,8,18

Автобус № 66к.

Маршрутное такси № 19,20,22,23,37,42,66,91

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки \_\_\_\_\_ 250 \_\_\_\_\_ м

3.2.2 Время движения (пешком) от остановки \_\_\_\_\_ 10-15 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№ п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1.     | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |   |
|        | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2      | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3      | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4      | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5      | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6      | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|------------|--|---|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ВНД (С)<br>ДУ (К, О)<br>ДП - И (Г, У)                                 |
| 2          | Вход (входы) в здание  | ВНД (С)<br>ДУ (К)<br>ДЧ-И (О, Г, У)                                   |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ВНД<br>ДЧ - И (О, Г, У, К)  |
| 4.         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (С, К)<br>ДЧ - И (О, Г, У)   |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К)   |
| 6          | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД (С, К, О, Г, У)   |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ВНД (С)<br>ДУ (К, О)<br>ДП - И (Г, У)                                 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Объект признать ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНЫМ** для категорий инвалидов (О,У), **ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО ИЗБЕРАТЕЛЬНО** для категорий инвалидов (С,Г, К).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Организационные мероприятия                     |
| 2              | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт:<br>Организационные мероприятия  |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт:                                 |
| 4.             | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт:                                 |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт:                                 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | помещения   |   |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)     | Текущий ремонт:   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки, занижение бордюрного камня на пути следования:<br>1. Оборудования остановочных комплексов в соответствии с СП 59...<br>2. Устройство пешеходных переходов, тротуаров от остановочных пунктов до пункта назначения в соответствии с нормами.<br>3. Устранение препятствия на путях движения (нормативных пониженных бордюров, препятствия)<br>4. Устройство тактильных указателей: осторожно препятствие, направление движения.<br>5. Оборудования светофоров в соответствии с нормами обеспечения безропотности передвижения для инвалидов по зрению (звуковым информатором, знак). |
| 8 | <b>Все зоны и участки</b>                         | <i>Текущий ремонт.<br/>Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.</i>   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ В рамках исполнения \_\_\_\_\_ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
<http://zhit-vmeste.ru/>  
(наименование сайта, портала) \_\_\_\_\_

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ СО «Социально –  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних» Ленинского  
района города Челябинска  
/О.Н.Бургасова

2019 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска
- 1.2. Адрес объекта 454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 937,1 кв. м  
- часть здания - этаж, - кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 4110 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 1998-1999
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения):  
полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15, E-mail: SRCLenin15@mail.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет социальной политики города Челябинска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 99-в, тел., факс (351) 729-88-48, E-mail: oро\_usr@mail.ru.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита.
- 2.2 Виды оказываемых услуг  
- временное проживание несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  
- оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;

беспризорности несовершеннолетних;

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) в решении трудной жизненной ситуации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации;
- содействие с органами опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

2.3 Форма оказания услуг: временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

2.6 Плановая мощность: 35 койка мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Дом одежды» проезд общественным транспортом:

Трамвай № 8,18,22

Троллейбус № 10,8,18

Автобус № 66к.

Маршрутное такси № 19,20,22,23,37,42,66,91

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки \_\_\_\_\_ 250 \_\_\_\_\_ м

3.2.2 Время движения (пешком) от остановки \_\_\_\_\_ 10-15 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*   |
|----------------|--|---|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт:   |
| 2              | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт:   |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт:   |
| 4.             | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт:   |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт:   |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт:   |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <p>Установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки, занижение бордюрного камня на пути следования:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оборудования остановочных комплексов в соответствии с СП 59...</li> <li>2. Устройство пешеходных переходов, тротуаров от остановочных пунктов до пункта назначения в соответствии с нормами.</li> <li>3. Устранение препятствия на путях движения (нормативных пониженных бордюров, препятствия)</li> <li>4. Устройство тактильных указателей: осторожно препятствие, направление движения.</li> <li>5. Оборудования светофоров в соответствии с нормами обеспечения безропотности передвижения для инвалидов по зрению (звуковым информатором, знак).</li> </ol> |
| 8              | <b>Все зоны и участки</b>                                    | <p><i>Текущий ремонт.</i></p> <p><i>Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.</i></p>  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** \_\_\_\_\_  
 Зейферт Мария Александровна, заместитель директора по административно – хозяйственной части,  
 тел. 8(351)256-67-73, Email:SRCLenin15@mail.ru  
*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ СО «Социально –  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних» Ленинского  
района города Челябинска

/О.Н.Буртасова

2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Город Челябинск

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска
- 1.2. Адрес объекта 454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 937,1 кв. м  
- часть здания - этаж, - кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 4110 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1971 \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта 1998-1999 \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения):  
полное юридическое наименование – согласно Уставу: Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет социальной политики города Челябинска.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 99-в,  
тел., факс (351) 729-88-48, E-mail: opo\_usr@mail.ru.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: социальная защита.
- 2.2 Виды оказываемых услуг
- временное проживание несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
  - оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;
  - участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
  - оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) в решении трудной жизненной ситуации;



- медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, содействие их профессиональной ориентации;
- содействие с органами опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

2.3 Форма оказания услуг: временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

2.6 Плановая мощность: 35 койка мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Дом одежды» проезд общественным транспортом:

Трамвай № 8,18,22

Троллейбус № 10,8,18

Автобус № 66к.

Маршрутное такси № 19,20,22,23,37,42,66,91

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки \_\_\_\_\_ 250 \_\_\_\_\_ м

3.2.2 Время движения (пешком) от остановки \_\_\_\_\_ 10-15 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | А   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | А   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-<br>функциональные зоны | Состояние доступности,<br>в том числе для основных | Приложение |        |
|-----------|---|--|------------|--------|
|           |   |  | № на       | № фото |
|           |   |  |            |        |

|   |   |                                       |   |  |
|---|---|---------------------------------------|---|--|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                 | ВНД (К)                               | - | фото_19.JPG<br>фото_20.JPG                               |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ВНД (С, К, О, Г, У)                   | - | фото_05.JPG<br>фото_07.JPG<br>фото_08.JPG<br>фото_21.JPG |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД (С)<br>ДУ (К, О)<br>ДЧ – И (Г, У) | - | -  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать **ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНЫМ** для категорий инвалидов (О,У), **ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО ИЗБЕРАТЕЛЬНО** для категорий инвалидов (С,Г, К).

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*   |
|----------------|--|---|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт:   |
| 2              | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт:   |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт:   |
| 4.             | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт:   |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт:   |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт:   |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Установка информационных знаков, тактильных плит, нанесение контрастной разметки, занижение бордюрного камня на пути следования:<br>1. Оборудования остановочных комплексов в соответствии с СП 59...<br>2. Устройство пешеходных переходов, тротуаров от остановочных пунктов до пункта назначения в соответствии с нормами.<br>3. Устранение препятствия на путях движения (нормативных пониженных бордюров, препятствия) |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|   |                           | остановочных пунктов до пункта назначения в соответствии с нормами.<br>3. Устранение препятствия на путях движения (нормативных пониженных бордюров, препятствия)<br>4. Устройство тактильных указателей: осторожно препятствие, направление движения.<br>5. Оборудования светофоров в соответствии с нормами обеспечения безропотности передвижения для инвалидов по зрению (звуковым информатором, знак). |
| 8 | <b>Все зоны и участки</b> | <i>Текущий ремонт.</i><br><i>Индивидуальное решение с ТСР для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников.</i>   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
частично доступно для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
<http://zhit-vmeste.ru/>

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>5</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы Вирятов Стан. О.М. Труфанова Стан.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Вирятов Стан. О.М. Труфанова Стан.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам. директора по ЖК М.Н. Зеслеров М.Н.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам дир по ВУРР С.В. Серке С.В.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный муниципальный инженер-инспектор ОРМП  
Комитета социальной политики города Челябинска  
Эксперт АНО ЦИПИ ВОИ (Сертификат Эксперта № ЭТ-01-1600130)  
Е. С. Коробейников

Е.С. Коробейников  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

МРЧО 4000 БОЧ



Коллекова Л.А.

представители организации,  
расположенной на объекте

Директор МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
Ленинского района города Челябинска Буртасова Ольга Николаевна О.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска

454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |   | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов   |   |
|-------|--|------------------|------------|---|---|----------------------------------|--|---|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото                                    | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ                                    |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             | -          | фото_01.JPG<br>фото_02.JPG                | -   | Все                              | -  | -   |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | -          | фото_03.JPG<br>фото_04.JPG<br>фото_05.JPG | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, яркая контрастная разметка, информационные знаки. | Все                              | Рекомендуется обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ в здание, для МГН | Текущий ремонт<br>Организационные мероприятия |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              | -          | -   | -   | -                                | -  | -   |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              | -          | -   | -   | -                                | -  | -   |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | есть             | -          | -   | Отсутствует: специализированная парковка для инвалидов размером 6,0х3,6 м разметка на покрытием.                | К, С                             | Оборудование парковки для инвалидов.   | Текущий ремонт.                               |

|                         |  |  |   |     |   |                 |
|-------------------------|--|--|---|-----|---|-----------------|
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях движения, яркая контрастная разметка, информационные знаки.<br>Отсутствует: специализированная парковка для инвалидов размером 6,0х3,6 м разметка на покрытием. | Все | Установка информационных плит, нанесение контрастной разметки, пониженного бортового камня, на путях движения.<br>Оборудование парковки для инвалидов, установка бортового камня при выходе с парковки. | Текущий ремонт: |
|-------------------------|--|--|---|-----|---|-----------------|

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**       |
|---|---|------------|--|--|
|   |   | № на плане | № фото   |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДП - И (Г.У)<br>ДУ (С)<br>ДЧ - И (О.К)                      |            | фото_01.JPG<br>фото_02.JPG<br>фото_03.JPG<br>фото_04.JPG | Текущий ремонт:<br>Организационные мероприятия |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - Организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска

454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                            | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов  |                 |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото                     | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ      |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             | -          | фото_03.JPG                | Отсутствуют поручни.   | К                                | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):<br>- с двух сторон;<br>- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м);<br>- завершающие части длиннее на 0,3 м                   | Текущий ремонт  |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              | -          | -                          | Телескопический пандус   | К                                | Установка электроподъемного устройства  | Текущий ремонт. |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | -          | фото_06.JPG<br>фото_08.JPG | Отсутствует контрастная разметка.<br>Ширина – не менее 0,9 м   | К                                | - ширина – не менее 0,9 м<br>Нанесение контрастной разметки.  | Текущий ремонт. |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             | -          | фото_06.JPG<br>фото_08.JPG | Отсутствуют ручки формы, позволяющие управлять одной рукой.<br>Отсутствие:<br>информационных знаков, контрастной разметки. | все                              | Установить ручки имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон.<br>Установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки. | Текущий ремонт. |

|     |                         |   |   |   |  |   |                 |
|-----|-------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|
| 2.5 | Тамбур                  | - | - | - | -  | -   | -               |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |   |   |   | Отсутствуют информационные знаки, контрастная и тактильная разметка. Отсутствует контрастная разметка и навес входной площадки. Отсутствуют ручки формы, позволяющие управлять одной рукой. Отсутствие: информационных знаков, контрастной разметки, | Установить тактильные плиты, нанести контрастную разметку. Установить ручки имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; Установить информационные знаки, тактильные плиты, нанести контрастную разметку на входной площадке и в тамбуре. | Текущий ремонт: |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |   | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|---|--|
|   |  | № на плане | № фото                                    |  |
| <b>Вход (входы) в здание</b>                | ВНД (К)<br>ДУ (С)<br>ДЧ-И (О)<br>ДП - И (Г,У)                  |            | фото_03.JPG<br>фото_06.JPG<br>фото_08.JPG | Текущий ремонт:  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска

454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов     |   |                 |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото                           | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ      |
| 3.1   | Коридор  | есть             | -          | фото_13.JPG                      | Отсутствует предупредительная информация о препятствии:<br>- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);<br>- тактильная (информационные мнемосхемы и т.д.);<br>поручни по путям движения.  | все                              | Установка информационных знаков, мнемосхем, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка поручней. | Текущий ремонт: |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                           | есть             | -          | фото_15.JPG                      | Отсутствует предупредительная информация о препятствии:<br>- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);<br>- тактильная (информационные мнемосхемы и т.д.);<br>поручни по путям движения.- | все                              | Установка информационных знаков, мнемосхем, тактильных полос, нанесение контрастной разметки, установка поручней. | Текущий ремонт: |

|     |   |      |   |  |   |     |   |                    |
|-----|---|------|---|--|---|-----|---|--------------------|
| 3.3 | Пандус (внутри здания)                    | нет  | - | -  | Телескопический пандус  | все | Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур)   | Капитальный ремонт |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)         | нет  | - | -  | Нет технической возможности   | -   | Нет технической возможности   | -                  |
| 3.5 | Дверь                                     | есть | - | -  | Отсутствует - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек;   | К   | Дверной проем:<br>- ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)<br>- обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; | Текущий ремонт     |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | фото_03.JPG<br>фото_08.JPG<br>фото_09.JPG<br>фото_10.JPG | Отсутствует предупредительная информация о препятствии:<br>- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);<br>- тактильная (информационные мнемосхемы и т.д.);<br>поручни, по путям движения.  | все | Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки.   | Текущий ремонт:    |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      | - |  | Коридор, вестибюль, зона ожидания и пути эвакуации: отсутствует предупредительная информация о препятствии:<br>- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);<br>- тактильная (информационные |     | Коридор, вестибюль, зона ожидания и пути эвакуации: установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки.  | Текущий ремонт:    |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | ПОДУЧНИ. ПО ПУТЯМ ДВИЖЕНИЯ.<br>Отсутствуют ручки формы, позволяющие упрядлять одной рукой.<br>Отсутствует информидующие обозначения на двери, дублированные тактильными знаками,<br>Отсутствует информидующая сигнализация (световая и звуковая) у каждой двери лифта. Отсутствует пандус или другое средство подъема на верхние этажи. |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                       | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**                  |
|---|---|------------|--|---|
|   |   | № на плане | № фото   |   |
| <b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b> | ВНД (К)<br>ДЧ - И (О.Г. К. У)                               |            | фото_03.JPG<br>фото_08.JPG<br>фото_09.JPG<br>фото_10.JPG<br>фото_13.JPG<br>фото_15.JPG | Текущий ремонт:<br><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

|     |                         |     |   |   |  |   |   |                 |
|-----|-------------------------|-----|---|---|--|---|---|-----------------|
| 6.3 | Тактильные средства     | нет | - | - | Отсутствует комплексная система информации позволяющая определять свое место положение на объекте.   | С | Установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки  | Текущий ремонт  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | Отсутствует размещение визуальной информации расположенной на контрастном фоне с размерами и знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и организацию в здании сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. |   | Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки. | Текущий ремонт. |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                            | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|----------------------------|---|
|   |  | № на плане | № фото                     |   |
| Системы информации на объекте               | ВНД (С,К,О,Г,У)  | -          | фото_10.JPG<br>фото_13.JPG | Текущий ремонт:   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска

454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                            | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото                     | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             | -          | фото_10.JPG<br>фото_13.JPG | Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:<br>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;<br>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. | все                              |                              |                |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              | -          | -                          | Отсутствует комплексная система информации позволяющая определять свое место положение на объекте.  | все                              | Установка звуковых маячков   | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                            | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|----------------------------|--|
|   |  | № на плане | № фото                     |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение           | ВНД (К)<br>ДУ (О)<br>ДЧ – И (Г, С, У)                          | -          | фото_14.JPG<br>фото_15.JPG | Текущий ремонт:  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска  
454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                            | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов  |                 |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото                     | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ      |
| 5.1   | Туалетная/ванная комната                           | есть             | -          | фото_14.JPG<br>фото_15.JPG | - отсутствует свободное пространство для кресла-коляски рядом с унитазом.<br>- отсутствие мест крепления костылей, тростей.<br>- отсутствует откидной поручень у унитаза и поручни у раковины.<br>- отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу.<br>- отсутствует кнопка вызова персонала | К                                | -   | Текущий ремонт: |
| 5.2   | Душевая/ванна я комната                            | нет              | -          | -                          | -   | -                                | -   | -               |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             | -          | -                          | Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом дублирование  | -                                | Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки  | Текущий ремонт  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | -          |                            | Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом дублирование рельефными знаками   |                                  | Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки. | Текущий ремонт: |

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**

МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска  
454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15  
Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                         | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов  |                |
|--|------------------|------------|-------------------------|--|----------------------------------|---|----------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото                  | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ     |
| Жилые помещения                                    | есть             |            | 13,14,16,18,26,28,29,30 | Отсутствует доступность всех общественных помещений здания или жилого помещения;<br>- применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов;<br>- обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами; | все                              | оборудование всех общественных помещений здания или жилого помещения отвечающего потребностям инвалидов | текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения                             | ВНД (К,О,С,Г,У)  |            |        |  |

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города Челябинска

454010, г. Челябинск, ул. Шота Руставели, д. 15



Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |            |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/ нет        | № на плане | № фото                           | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              | -          | -                                | -          | -                                | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда                      | -  | -          | -      | -  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

|     |   |   |   |   |  |   |                    |
|-----|---|---|---|---|--|---|--------------------|
| 4.5 | Кабина индивидуальног<br>о обслуживания | - | - |            |  |         | -                  |
|     | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне           |   |   | Отсутствуют<br>информирующие<br>обозначения помещений<br>дублирование<br>рельефными знаками |  | Установка<br>информационных и<br>тактильных знаков,<br>нанесение контрастной<br>разметки. | Текущий<br>ремонт: |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны                    | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |             | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|---------------|-------------|--|
|  |  | № на<br>плане | № фото      |  |
| Зона целевого<br>назначения<br>здания (целевого<br>посещения<br>объекта) | ДУ (С, К)<br>ДЧ - И (О,Г,У)  | -             | фото_10.JPG | Текущий ремонт:  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

